



Bericht-Nr.: 0DE0KEH0JUK029712



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht  
 IKFZ-Prüfz.: Gd+MXVLx  
 Org.Code: 1011  
 DUBSuchID: 1396JIY6K6ZE

(1) Fz-Id.Nr.: ZFA16900001370503  
 (2) Amtl. Kennz.: OG YF594 (D)  
 (3) Ausstellungsdatum: 24.01.2026 08:57 Uhr  
 Prüfort: Kehl  
 (4) km-Stand: 239938 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau: Mehrzweckfahrzeug  
 Hersteller: FIAT (I)  
 Typ: 169  
 Var./Ver./Ausf.: AXA1A / 00E  
 Antriebsart: Benzin  
 Emissionsschl: EURO 4  
 zGM: 1255 kg  
 Letzte HU: 01.2024  
 Kundenkennzeichen:

Seite 2 von 2  
 15404  
 M1  
 AF  
 4136  
 ALA00001

BASAL HLAL  
 MOZARTSTR.6  
 77694 Kehl

0001  
 0462  
 EZ: 16.03.2009  
 FSD.HU/Mangel: 4.28.8.A/2.0.21

Angaben gem. 5.1 Eri.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Otto mit geregelter KAT und OBD  
 Software: BEA-PC DE V6.0 - 6.0.1871.2401  
 01.2024

Kraftstoffart: Benzin  
 Abgas: BEA060 BEA060 V1.14 6E795EEC /  
 AMM B6 F54B

Fahrzeugdaten: V 3.69 07.11.2025 (CC) [IV/2025]  
 AU-Geräteleitfaden: 6

Gerätenummer: 0650215838  
 OBD bzw. n/T: KTS515 KTS515 V3.20  
 Gerätenummer: 0650449338

FIN gem. Fz.-Dokumente: ZFA16900001370503

MIL Status Sichtprüfung: bei Motor aus: i.O.#  
 bei Motor an: i.O.#  
 MIL Status ausgelesen: bei Motor an: i.O.  
 Funktionsprüfung OBD: i.O.  
 Prüfbereitschaft unterstützt: 011101100001  
 gesetzt: 001100100001

Abgasrelevante Fehler: 3  
 P0300 0 Unterschiedliche Zylinder; Zündaussetzer erkannt  
 P0304 0 Zylinder 4; Zündaussetzer erkannt  
 P0115 0 Kühlmittel-Temperatursensor 1

	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Konditionierung Kat:	(s)	240		1	
Bei Drehzahl:	(1/min)	3000		—	
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	40#		78.0	i.O.
Drehzahl b.L.:	(1/min)	450#	980#	740	i.O.
Drehzahl e.L.:	(1/min)	2000	3000	2872	i.O.
CO-Gehalt e.L.:	(%Vol)		0.20	0.146	i.O.
Lambdawert e.L.:		0.97	1.04	1.033	i.O.

Regelsondenprüfung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Drehzahl:		680	850	743	i.O.
ΔU-S1B1	V 0.30		0.785		i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).  
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. André Krauß.

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.



**Bericht-Nr.: 0DE0KEH0JUK029712**



Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht  
 IKFZ-Prüfz.: Gd+MXVLx  
 Org.Code: 1011  
 DUBSuchID: 1396JIY6K6ZE

(1) Fz-Id.Nr.: ZFA16900001370503  
 (2) Amtl. Kennz.: OG YF594 (D)  
 (3) Ausstellungsdatum: 24.01.2026 08:57 Uhr  
 Prüfort: Kehl  
 (4) km-Stand: 239938 km  
 (5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Aufbau: Mehrzweckfahrzeug  
 Hersteller: FIAT (I)  
 Typ: 169  
 Var./Ver./Ausf.: AXA1A / 00E  
 Antriebsart: Benzin  
 Emissionsschl: EURO 4  
 zGM: 1255 kg  
 Letzte HU: 01.2024 FSD.HU/Mangel:  
 Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 2  
 15404  
 M1  
 AF  
 4136  
 ALA00001

BASAL HLAL  
 MOZARTSTR.6  
 77694 Kehl

0001  
 0462  
 EZ: 16.03.2009  
 4.28.8.4/2.0.21

**Hauptuntersuchung § 29 StVZO**

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**(7) Ergebnis:**  
**ohne festgestellte Mängel**

**(8) Nächste HU**  
**Januar 2028**


**Prüfplakette**  
**zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
 Das Fahrzeug ist im Januar 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Streller  
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



**Messwerte:**

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	
Betriebsbremse 1. Achse	183	168	Abbremsung BBA (%): Räder block. Abbremsung FBA (%): Räder block.
Betriebsbremse 2. Achse	102	111	
Feststellbremse 2. Achse	127	141	

**(10) Hinweise:**

- Das Fahrzeug weist leichte Unfallschäden auf.
- Scheibenwischerblatt hinten verschlissen / beschädigt

TÜV Gebühr	Leistungsdatum entspricht Belegdatum	Brutto
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	63,30 €
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem HU + AU Kombination		99,70 €
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 24.01.2026	Gesamt: 163,00 €

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

• TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen. • TÜV SÜD • Mehr Wert. Mehr Vertrauen.