

Beschreibung des Wohnungszustands

Beschreibung des Zustands der Wohnung in Friedhofstraße 63 in 77694 Kehl im Dachgeschoss, bestehend aus 3 Zimmern, 1 Küche, 1 Bad/WC, 1 Flur am 18:30 - 17.08.2022. In Gegenwart der beiden signierten Zeugen unten.

Wurde der Zustand der Wohnung auf fotografische Weise dokumentiert.

	Z1	Z2	Mängel
1	☒	☒	Prominente Elektrokabel im Wohnzimmer und in der Küche
2	☒	☒	Defekte Sprechanlage
3	☒	☒	Fehlte Fußleiste in dem Wohnzimmer.
4	☒	☒	Öffneten Loch im Boden in der Küche.
5	☒	☒	Ungedeckte Zementschwelle unter der Balkontür.
6	☒	☒	Ungedeckte Wasserleitungen.
7	☒	☒	Defekt Hauseingangstür. Tor Zaun → Michaela Heitele 28.12.22
8	☒	☒	Das Treppenhaus nicht gemalt
9	☒	☒	Die Fensterumrandung des Badezimmers ist nicht abgedeckt.
10	☒	☒	Der Umfang aller Fenster ist 30-40 cm breit, nicht lackiert.

Z1 - Michaela Heitele Michaela Heitele

Z2 - Hamada Bitar Hamada Bitar



3



4















